




Commune : ESCOULOURBE

RD 118 - PR 110+940

Rivière : L' Aude


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_672**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.10994888 / Y: 42.72745890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 627019.45 / Y: 6181286.97**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1099489 / Y: 42.7274589**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Non renseigné**13 Septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Passerelle gauche amont. passerelle d'accès particulier - accès fermé . Date d'enquête : 18/10/2001**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_672_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

08/09/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11