


Commune : **CAILLA** | Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 RD 107 - PR 34+160

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_680 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20404425 / Y: 42.81647550
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634834.4 / Y: 6191104.05
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2040443 / Y: 42.8164755
 Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné

17 octobre 1940 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Culée gauche - aval. Pont de la rd 107 . Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_680_1 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.340 m


Commune : **CAILLA** | Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 RD 107 - PR 34+160

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_680 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20404425 / Y: 42.81647550
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634834.4 / Y: 6191104.05
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2040443 / Y: 42.8164755
 Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné

13 septembre 1963 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Culée gauche - aval. pont de la RD 107 sur ruisseau de la Pinouse. Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_680_2 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.660 m