


Commune : **ROUZE** | Rivière : **L' Aude**
RD 118 - PR 109+690

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_682 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.09509891 / Y: 42.73376260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 625809.9 / Y: 6182001.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0950989 / Y: 42.7337626
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

13 Septembre 1963
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont - rive droite amont. pont non trouvé. Date d'enquete : 18/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_682_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11