




Commune : NARBONNE

Liviere Basse


Rivière : L' Aude

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_702**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11


Croquis de repérage



Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.99631795 / Y: 43.19980530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 699700.53 / Y: 6233398.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.996318 / Y: 43.1998053**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**7 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Mur du bâtiment rive droite. Q = 1600m3 / seconde. Date d'enquête : 21/12/1999**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_702_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11