

Commune : **NARBONNE****CR 127 - camping les Floralys****2**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_781

Date de mise à jour : 03/10/2017

Auteur : DDTM 11



mur d'int. de la bâtisse - rive gauche canal

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.03662360 / Y: 43.16629600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702980.42 / Y: 6229673.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0366236 / Y: 43.166296

**7 Décembre 1996**Altitude calculée de l'eau : **3.26 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Mur d'intérieur de la bâtisse - rive gauche canal. Q = 1600m<sup>3</sup> / seconde Ex N° 073-F, Etude 1996-1999. Date d'enquete : 21/12/1999**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_781\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

19/02/2018

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Altitude de la référence (en m) : 2.760 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.26

Commune : **NARBONNE****CR 127 - camping les Floralys****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_781**Date de mise à jour :** 03/10/2017**Auteur :** DDTM 11

mur d'int. de la bâtisse - rive gauche canal

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.03662360 / Y: 43.16629600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702980.42 / Y: 6229673.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0366236 / Y: 43.166296**12 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **3.58 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Mur d'intérieur de la bâtisse - rive gauche canal. Q = 4000m<sup>3</sup> / seconde Ex N° 073-F, Etude 1996-1999. Date d'enquete : 21/12/1999**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_781\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

13/09/2017

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 2.760 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 3.58