



Commune : CEPIE


RD 118 PR 55 + 000

Rivière : L' Aude

Commentaires : Domaine de l'Horte

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_887**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23662496 / Y: 43.09885620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637805.28 / Y: 6222475.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.236625 / Y: 43.0988562**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**17 Octobre 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Façade entrée - rive gauche. Propriétaire déclarant avoir trouvé de l'eau dans sa maison, lors de la crue de 1992. Date d'enquête : 06/09/2002**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_887_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

26/11/2017



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.210 m



Commune : CEPIE


RD 118 PR 55 + 000

Rivière : L' Aude

Commentaires : Domaine de l'Horte

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_887**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23662496 / Y: 43.09885620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637805.28 / Y: 6222475.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.236625 / Y: 43.0988562**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**25 Octobre 1891**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **153.8 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Façade entrée - rive gauche. marque verte - étude STEP Limoux GAEA Environnement repère nivelé par géomètre 07/04/2004 . Date d'enquête : 06/09/2002**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_887_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 152.500 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 153.8