

Commune : **CEPIE**Rivière : **L' Aude****RD 118 PR 55 + 000****Commentaires** : Domaine de l'Horte**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11\_S\_887**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.23662496 / Y: 43.09885620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637805.28 / Y: 6222475.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.236625 / Y: 43.0988562**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**17 octobre 1940**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Façade entrée - rive gauche. Propriétaire déclarant avoir trouvé de l'eau dans sa maison, lors de la crue de 1992. Date d'enquete : 06/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11\_R\_887\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

26/11/2017

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.210 m

Vue du repère

Commune : **CEPIE** | Rivière : **L' Aude**

**RD 118 PR 55 + 000**

**Commentaires :** Domaine de l'Horte

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** DDTM11\_S\_887      **Date de mise à jour :** 08/09/2017

**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23662496 / Y: 43.09885620

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637805.28 / Y: 6222475.9

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.236625 / Y: 43.0988562

**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Gauche

**25 octobre 1891**      Altitude calculée de l'eau : **153.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Façade entrée - rive gauche. marque verte - étude STEP Limoux GAEA Environnement repère nivelé par géomètre 07/04/2004 . Date d'enquete : 06/09/2002

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_887\_2      **Date de mise à jour :** 24/04/2018

**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 152.500 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.300 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 153.8