Commune : **CEPIE** | Rivière : **L' Aude**

RD 118 PR 55 + 000

Commentaires : Domaine de l'Horte

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_887 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23662496 / Y: 43.09885620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637805.28 / Y: 6222475.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.236625 / Y: 43.0988562
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

17 Octobre 1940

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Façade entrée - rive gauche. Proprietaire declarant avoir trouvé de l'eau dans sa maison, lors de la crue de 1992. Date d'enquete : 06/09/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_887_1 **Date de mise à jour :** 26/11/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m

Commune : **CEPIE** | Rivière : **L' Aude**

RD 118 PR 55 + 000

Commentaires : Domaine de l'Horte

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_887 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23662496 / Y: 43.09885620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637805.28 / Y: 6222475.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.236625 / Y: 43.0988562
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 Octobre 1891

Altitude calculée de l'eau : **153.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Façade entrée - rive gauche. marque verte - étude STEP Limoux GAEA Environnement repère nivelé par géomètre 07/04/2004 . Date d'enquete : 06/09/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_887_2 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 152.500 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.8