


Commune : **CEPIE**Rivière : **L' Aude****RD 118 PR 55 + 000****Commentaires** : Domaine de l'Horte**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_887**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11


Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.23662496 / Y: 43.09885620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637805.28 / Y: 6222475.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.236625 / Y: 43.0988562**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**17 octobre 1940**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Façade entrée - rive gauche. Propriétaire déclarant avoir trouvé de l'eau dans sa maison, lors de la crue de 1992. Date d'enquête : 06/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_887_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

26/11/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.210 m

Vue du repère

Commune : **CEPIE**Rivière : **L' Aude****RD 118 PR 55 + 000****Commentaires** : Domaine de l'Horte**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_887**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.23662496 / Y: 43.09885620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637805.28 / Y: 6222475.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.236625 / Y: 43.0988562**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**25 octobre 1891**Altitude calculée de l'eau : **153.8 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Façade entrée - rive gauche. marque verte - étude STEP Limoux GAEA Environnement repère nivelé par géomètre 07/04/2004 . Date d'enquete : 06/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_887_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 152.500 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 153.8

Vue du repère