
	Commune : <b>MARSA</b>	Rivière : <b>Le Rebenty</b>
	<b>RD 107 - PR 32+220</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_889      **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.18465157 / Y: 42.82177030  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 633252.84 / Y: 6191709.05  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1846516 / Y: 42.8217703  
**Code Hydro:** Y1100500      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>17 Octobre 1940</b>	Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	

**Commentaires :** Repère non trouvé. Date d'enquete : 07/11/2001

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** DDTM11\_R\_889\_1      **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** DDTM 11

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDTM 11