

	Commune : MARSA	Rivière : Le Rebenty
	RD 107 - PR 29+230	

Commentaires : Le village - pont sur le Rebenty

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL <hr/> Unité de gestion : Méditerranée Ouest Code : DDTM11_S_920 Date de mise à jour : 08/09/2017 Auteur : DDTM 11	
GÉOLOCALISATION <hr/> Coordonnées WGS84 : X: 2.15459947 / Y: 42.82245370 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 630793.58 / Y: 6191810.92 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1545995 / Y: 42.8224537 Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné	

	17 Octobre 1940 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné
Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé. Date d'enquete : 07/11/2001	

GÉNÉRAL <hr/> Code : DDTM11_R_920_1 Date de mise à jour : 12/09/2017 Auteur : DDTM 11	MARQUE <hr/> Maximum de l'inondation : Oui Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné PHEC : Non renseigné
	SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 - <hr/> Type de repérage : Source bibliographique Organisme : DDTM 11