

Commune : **MERIAL** | Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 - PR 8,520

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_922 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96516551 / Y: 42.77603650
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615219.24 / Y: 6186833.85
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9651655 / Y: 42.7760365
 Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné

17 octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur de soutènement. repère non trouvé. Date d'enquete : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_922_1 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11