




Commune : QUILLAN

**Laval #2**

Rivière : Le ruisseau de Saint-Bertrand

**1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_955**Date de mise à jour :** 30/01/2018**Auteur :** DDTM 11

murette, grosses pierres - rive gauche

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.21000990 / Y: 42.86953900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 635381.83 / Y: 6196999.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2100099 / Y: 42.869539**Code Hydro:** Y1110540**Rive de référence:** Gauche**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **329.57 m**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Murette grosses pierres rive gauche. repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (21). Date d'enquête : 21/11/2001 - Le déversement,t de gros blocs de pierre en vue de consolider la rive gauche, pourrait être la cause de la disparition du repère. Photo du site présumé.**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_955\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/07/2025

Le déversement de gros blocs de pierre en vue de consolider la rive gauche, pourrait être la cause de la disparition du repère.  
Photographie du site présumé.

Vue du repère

**MARQUE****Texte :** Evènement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 329.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 329.57