

Commune : **BELFORT-SUR-REBENTY** | **RD 222 - PR 0,225**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_961 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 2.06288276 / Y: 42.83883060
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623307.39 / Y: 6193716.79
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0628828 / Y: 42.8388306

17 septembre 1963
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont. repère non trouvé - la Rabasse affluent du Rébenty . Date d'enquete : 06/11/2001

GÉNÉRAL
 Code : DDTM11_R_961_1 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : DDTM 11



Vue du repère

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -
 Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11