Commune : **MERIAL** | Rivière : **Le Rebenty**

# Pont de la RD 107 - PR 8,200

**Commentaires :** Pont de fer

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** DDTM11_S_965 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
**Auteur :** DDTM 11




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.96450202 / Y: 42.77521020
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 615163.68 / Y: 6186742.67
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.964502 / Y: 42.7752102
**Code Hydro:** Y1100500 **Rive de référence:** Non renseigné

# 13 Septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Culée gauche. repère non trouvé - pont dégradé. Date d'enquete : 26/10/2001

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11_R_965_1 **Date de mise à jour :** 13/09/2017
**Auteur :** DDTM 11

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DDTM 11