Commune : **CAILLA** | Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 117 sur le Rebenty

Commentaires : Carrefour RD 81 et RD 117 – PR 16+640

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_968 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22733134 / Y: 42.81584770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636740.19 / Y: 6191015.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2273313 / Y: 42.8158477
Code Hydro: Y1100500 **Rive de référence:** Droite

13 Septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont - rive droite aval. Repère non trouvé - Rébenty affluent en rive gauche de l Aude . Date d'enquete : 24/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_968_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11