


Commune : **QUILLAN** | Rivière : **Le ruisseau de Saint-Bertrand**

Pont de la RD 509 PR 0+080

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_971 Date de mise à jour : 30/01/2018
 Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20346380 / Y: 42.88789500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634867 / Y: 6199046.44
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2034638 / Y: 42.887895
 Code Hydro: Y1110540 Rive de référence: Non renseigné

17 octobre 1940
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont. repère non trouvé - travaux anciens . Date d'enquete : 21/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_971_1 Date de mise à jour : 13/09/2017
 Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

Des travaux anciens réalisés sur les parois des culées de ce pont, seraient la cause de la disparition de ce repère.

Vue du repère