Commune : **PORTEL-DES-CORBIERES** | Rivière : **La Berre**

# Bâtiment agricole dans les vignes

**Commentaires :** RD 611a PR 4+430

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** DDTM11_S_1131 **Date de mise à jour :** 04/04/2018
**Auteur :** DDTM 11

mur intérieur de la bâtisse - rive droite

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87678160 / Y: 43.04995000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 689952.35 / Y: 6216745.47
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8767816 / Y: 43.04995
**Code Hydro:** Y08-0400 **Rive de référence:** Droite

# 12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **40.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Mur intérieur de la bâtisse - rive droite. trait rouge sur le mur intérieur du bâtiment Date d'enquête : 23/11/1999

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11_R_1131_1 **Date de mise à jour :** 15/01/2021
**Auteur :** DDTM 11

mur intérieur de la bâtisse - rive droite

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DDTM 11

## NIVELLEMENT INITIAL

**Méthode :** Non renseigné
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 39.650 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.250 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.9