

	Commune : <b>MONTAZELS</b>	Rivière : <b>L' Aude</b>
<b>Moulin de Montazels</b>		
Commentaires : Le Pla		<b>2</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_1191      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.24522453 / Y: 42.94010360  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638337.17 / Y: 6204818.24  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2452245 / Y: 42.9401036  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Gauche

	<b>13 septembre 1963</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>228.18 m</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
Commentaires : Mur face ouest - rive gauche. Date d'enquete : 18/12/2001		

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_1191\_1      Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : DDTM 11

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 226.950 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.230 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 228.18

Commune : **MONTAZELS** | Rivière : **L' Aude**

**Moulin de Montazels**

Commentaires : Le Pla 2 Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_1191      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.24522453 / Y: 42.94010360  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638337.17 / Y: 6204818.24  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2452245 / Y: 42.9401036  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Gauche

**Date inconnue ou approximative**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur face ouest - rive gauche. repère de crue arraché (empreinte 1891 ?).

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_1191\_2      Date de mise à jour : 24/07/2025  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**

Texte : Evènement non identifié  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.530 m