

Commune : **MONTAZELS**Rivière : **L' Aude****Moulin de Montazels**

Commentaires : Le Pla

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1191

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.24522453 / Y: 42.94010360

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638337.17 / Y: 6204818.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2452245 / Y: 42.9401036

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**13 septembre 1963**Altitude calculée de l'eau : **228.18 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur face ouest - rive gauche. Date d'enquete : 18/12/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1191_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 226.950 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.230 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 228.18

Commune : **MONTAZELS** | Rivière : **L' Aude**

Moulin de Montazels

Commentaires : Le Pla 2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_1191 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24522453 / Y: 42.94010360
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638337.17 / Y: 6204818.24
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2452245 / Y: 42.9401036
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche


Date inconnue ou approximative Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur face ouest - rive gauche. repère de crue arraché (empreinte 1891 ?).

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1191_2 Date de mise à jour : 24/07/2025
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Texte : Evènement non identifié
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.530 m