

Commune : **LIMOUX****23, Avenue des Corbières**

Commentaires : Enclos Barrau

Rivière : **L'Aude****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_1216

Date de mise à jour : 26/01/2018

Auteur : DDTM 11



Façade Nord-Est - rive droite

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.22312880 / Y: 43.04824100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636650.37 / Y: 6216859.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2231288 / Y: 43.048241

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite

**25 Octobre 1891**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **171.27 m**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade Nord Est - rive droite. Date d'enquête : 07/12/1999

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_1216\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

11/09/2017

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 170.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.940 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.27

Commune : **LIMOUX****23, Avenue des Corbières**

Commentaires : Enclos Barrau

Rivière : **L'Aude****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_1216

Date de mise à jour : 26/01/2018

Auteur : DDTM 11



Façade Nord-Est - rive droite

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.22312880 / Y: 43.04824100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636650.37 / Y: 6216859.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2231288 / Y: 43.048241

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite

**1<sup>er</sup> Août 1872**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **171.79 m**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade Nord Est - rive droite. Date d'enquête : 23/08/2002

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_1216\_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

11/09/2017

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 170.850 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.940 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.79