


Commune : **PREIXAN**Rivière : **L' Aude****Allée des Piboules****Commentaires** : Preixan**2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_1224**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.29052780 / Y: 43.14875690**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 642246.65 / Y: 6227982.7**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2905278 / Y: 43.1487569**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**1^{er} Août 1872**Altitude calculée de l'eau : **129.1 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : entrée façade Ouest - rive gauche. Date d'enquete : 01/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_1224_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

13/09/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 128.740 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 129.1

Commune : **PREIXAN**Rivière : **L' Aude****Allée des Piboules****Commentaires** : Preixan**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_1224**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.29052780 / Y: 43.14875690**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 642246.65 / Y: 6227982.7**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2905278 / Y: 43.1487569**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**25 Octobre 1891**Altitude calculée de l'eau : **129.46 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : entrée façade Ouest - rive gauche. repère de crue arraché - construction en ruines. Date d'enquete : 01/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_1224_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

13/09/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 128.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 129.46