



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

Rue des jardins [côte berge gauche]

Commentaires : Flassian

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1237

Date de mise à jour : 26/01/2018

Auteur : DDTM 11



façade intérieure - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636442.72 / Y: 6218914.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2203337 / Y: 43.066704

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**1er août 1872**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **163.31 m**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade intérieure - rive gauche. Date d'enquete : 28/08/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1237_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 162.240 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.070 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.31

Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**


Rue des jardins [côte berge gauche]

Commentaires : Flassian

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_1237 Date de mise à jour : 26/01/2018
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636442.72 / Y: 6218914.23
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2203337 / Y: 43.066704
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche



25 octobre 1891 Altitude calculée de l'eau : **163.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade intérieure - rive gauche. maison en bordure du ruisseau Nantil. Date d'enquete : 07/09/2012

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1237_2 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 162.230 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.570 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.8