



Commune : **MERIAL**

Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 - PR 8+660

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1288

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96749581 / Y: 42.77859240

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615413.86 / Y: 6187115.58

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9674958 / Y: 42.7785924

Code Hydro: Y1100500

Rive de référence: Non renseigné



13 septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : culée droite - aval. Date d'enquete : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1288_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m



Vue du repère