



Commune : BROUSSES-ET-VILLARET



## 9 Chemin de Cambou

Rivière : La Dure

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1532**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25592071 / Y: 43.34956580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 639639.96 / Y: 6250331.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2559207 / Y: 43.3495658**Code Hydro:** Y1350540**Rive de référence:** Non renseigné

## 30 Mars 1930

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

**Commentaires :** Passerelle au moulin du Cambou. L eau est passée par dessus la passerelle en 1930, ce témoignage est confirmé par un document de 1830 mentionnant une ligne des hautes eaux 2,20 m au dessus du barrage de la prise d'eau du moulin . Date d'enquête : 15/03/2005

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11\_R\_1532\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018



### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11