




Commune : **CARCASSONNE**

**5001 F Alibert**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_1534 **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.32754442 / Y: 43.22725740  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 645334.17 / Y: 6236683.27  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3275444 / Y: 43.2272574



**10 janvier 2004**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Centre commercial, quais de chargement. L'eau n'est pas entrée dans le magasin. La crue concerne le Fresquel (?) mais surtout les Saumes et l'Arnouse (pb récurrent au passage sous la RN 113 vers Foucaud) Mention de crues de l'Arnouse le 22/11 et le 3/12/1933 (AD 11 - SW 366) .  
 Date d'enquete : 22/11/2004

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_1534\_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** DDTM 11

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDTM 11