

Commune : **CAUDEBRONDE**Rivière : **La Dure****83 Caudebronde****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1587

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.30934797 / Y: 43.37722530

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644000.78 / Y: 6253366.51

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.309348 / Y: 43.3772253

Code Hydro: Y1350540

Rive de référence: Non renseigné

**30 Mars 1930**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Construction du pont de la RD 62 sur la Dure au sud du village de Caudebronde. La crue de 1930 a recouvert la banquette rive gauche d'environ 1m. Date d'enquête : 27/07/1960**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11_R_1587_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

16/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11



Vue du repère

Commune : **CAUDEBRONDE**Rivière : **La Dure****83 Caudebronde****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1587**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.30934797 / Y: 43.37722530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 644000.78 / Y: 6253366.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.309348 / Y: 43.3772253**Code Hydro:** Y1350540**Rive de référence:** Non renseigné**25 Octobre 1891**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Construction du pont de la RD 62 sur la Dure au sud du village de Caudebronde. La crue de 1891 a recouvert la banquette rive gauche d'environ 0,80m. Date d'enquête : 19/04/1894**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1587_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11

Vue du repère