





Commune : PENNAUTIER

2 BIS Boulevard Pasteur


Rivière : Le Fresquel

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1690**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.31647958 / Y: 43.24464210**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 644451.43 / Y: 6238623.58**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3164796 / Y: 43.2446421**Code Hydro:** Y13-0400**Rive de référence:** Non renseigné**23 Juin 1875**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Ouvrage d'art, Pont de Pennautier (RD 203). Sur ce document de novembre 1877, la crue de 1875 arrive à 1,15m sous la voûte RG et à 0,44m en RD, (4,60m au-dessus des basses eaux).. Date d'enquête : 01/11/1877**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1690_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

05/06/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11