

Commune : **PEZENS**Rivière : **Le Fresquel****9 Avenue Pdt Kennedy****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1745**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11


Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.26343061 / Y: 43.25481710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640150.9 / Y: 6239793.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2634306 / Y: 43.2548171**Code Hydro :** Y13-0400**Rive de référence :** Droite**10 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Bâtiment de jardin en rive droite amont du pont de la RN 113. L'eau n'est pas entrée dans la maison. Date d'enquete : 22/11/2004**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_1745\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

17/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11

Vue du repère

Commune : **PEZENS**Rivière : **Le Fresquel****9 Avenue Pdt Kennedy****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1745**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.26343061 / Y: 43.25481710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640150.9 / Y: 6239793.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2634306 / Y: 43.2548171**Code Hydro :** Y13-0400**Rive de référence :** Droite**3 Février 1952**Altitude calculée de l'eau : **1 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Bâtiment de jardin en rive droite amont du pont de la RN 113. En 1952, l'eau est entrée par la fenêtre (+0,10 au-dessus de l'appui). Présence d'une marque à l'intérieur du bâtiment qui correspond à la crue de 1952 (impossible à voir, local plein). Date d'enquête : 22/11/2004

**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_1745\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 0.300 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1

Vue du repère