



Commune : PEZENS

Rivière : Le Fresquel

3 Rue Ozanam**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1766

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26417015 / Y: 43.25324520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640209.36 / Y: 6239618.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2641702 / Y: 43.2532452

Code Hydro: Y13-0400

Rive de référence: Non renseigné

3 Février 1952

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Route de Caux et Sauzens (RD 48). Maison de propriétaire. L'eau est montée jusque sous la fenêtre. Date d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1766_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m



Vue du repère



Commune : PEZENS

Rivière : Le Fresquel

3 Rue Ozanam

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1766

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26417015 / Y: 43.25324520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640209.36 / Y: 6239618.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2641702 / Y: 43.2532452

Code Hydro: Y13-0400

Rive de référence: Non renseigné

10 Janvier 2004

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Route de Caux et Sauzens (RD 48). Maison de propriétaire. L'eau a à peine mouillé le bas du mur, elle n'a pu rentrer dans la maison à cause de la marche d'escalier. Date d'enquête : 01/01/2005**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11_R_1766_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11



Vue du repère