Commune : **PEZENS**

Rivière : **Le Fresquel**

3 Rue Ozanam

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1766 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26417015 / Y: 43.25324520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640209.36 / Y: 6239618.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2641702 / Y: 43.2532452
Code Hydro: Y13-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

3 Février 1952

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Route de Caux et Sauzens (RD 48). Maison de propriétaire. L eau est montée jusque sous la fenêtre. Date d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1766_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m

Commune : **PEZENS** | Rivière : **Le Fresquel**

3 Rue Ozanam

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1766 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26417015 / Y: 43.25324520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640209.36 / Y: 6239618.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2641702 / Y: 43.2532452
Code Hydro: Y13-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

10 Janvier 2004

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Route de Caux et Sauzens (RD 48). Maison de propriétaire. L eau a à peine mouillé le bas du mur, elle n a pu rentrer dans la maison à cause de la marche d escalier . Date d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1766_2 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11