


Commune : **RAISSAC-SUR-LAMPY**Rivière : **Le Lampy****A proximité de la station d'épuration, en face de la cave coopérative****Commentaires :** Maison en rive gauche**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1784**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.16231551 / Y: 43.27608550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 631960.28 / Y: 6242239.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1623155 / Y: 43.2760855**Code Hydro :** Y1340500**Rive de référence :** Gauche**12 Juin 2000**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** L'eau est arrivée à la grille du portail (soit 0,80 m au-dessus du sol) . Date d'enquete : 15/03/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_1784\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

15/01/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m

Vue du repère