


Commune : **SOUILHE** | Rivière : **Le ruisseau de Puginier**

## Ancienne maison du garde barriere

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_1851 **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.90163754 / Y: 43.36853050  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 610931.23 / Y: 6252774.59  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9016375 / Y: 43.3685305  
**Code Hydro:** Y1300520 **Rive de référence:** Non renseigné

**Date inconnue ou approximative**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Ancienne maison du garde b arrière au lieu dit l'Avescat (n'existe plus). "Le garde barrière a eu un peu d'eau dans la maison lors des très fortes crues". Prendre comme référence de hauteur d'eau le niveau des rails. Date d'enquête : 22/11/2004

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11\_R\_1851\_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2025  
**Auteur :** DDTM 11

### MARQUE

**Texte :** Evènement non identifié  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDTM 11



Vue du repère