

Commune : **SAISSAC**Rivière : **Le Lampy**

Prise d'eau pour le Moulin Salvé

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1888

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12489177 / Y: 43.35302660

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629015.5 / Y: 6250825.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1248918 / Y: 43.3530266

Code Hydro: Y1340500

Rive de référence: Non renseigné


23 Octobre 1857
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Prise d'eau pour le moulin Salvé (actuel moulin de Sempel), en amont du pont de la RD 103. Le niveau de la crue de 1857 s'établit à 1 mètre au-dessus du niveau normal des eaux soit à hauteur du bâti de la vanne de prise d'eau. Date d'enquête : 24/08/1859

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1888_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11



Vue du repère