Commune : **VILLEPINTE** | Rivière : **Le Fresquel**

230 Au Midi de la Ville

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1932 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08352485 / Y: 43.28131990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625567.65 / Y: 6242892.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0835249 / Y: 43.2813199
Code Hydro: Y13-0400 **Rive de référence:** Gauche

12 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : RN 113. Lotissement en rive gauche du Fresquel. L'eau est montée plus haut que sur la photo (riverain). Date d'enquete : 01/07/2000

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1932_1 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : DDTM 11

Quatre maisons avaient dues être évacuées par les pompiers chauriens. /archives

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m

Commune : **VILLEPINTE** | Rivière : **Le Fresquel**

230 Au Midi de la Ville

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1932 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08352485 / Y: 43.28131990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625567.65 / Y: 6242892.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0835249 / Y: 43.2813199
Code Hydro: Y13-0400 **Rive de référence:** Gauche

10 Janvier 2004

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : RN 113. Lotissement en rive gauche du Fresquel. Date d'enquete : 11/01/2004

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1932_2 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

CASTELNAUDARY

Soucieux, le Lauragais a regardé l'eau monter

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m