


Commune : **VILLEPINTE**Rivière : **Le ruisseau de Tenten****Proche 119 A Jalabert****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1934**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.11848229 / Y: 43.29002290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 628417.43 / Y: 6243827.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1184823 / Y: 43.2900229**Code Hydro :** Y1340560**Rive de référence :** Non renseigné**10 janvier 2004**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : RD 526, entre Ste Marie et Jalabert, pont sur le Tenten. La route a été coupée car la vallée a été inondée, mais l'eau n'a pas recouvert le pont. Estimation, compte tenu de la configuration des lieux : 0,50 à 0,80 m de tirant d'air sous la voûte de l'ouvrage. Point coté 144 m sur le pont, carte à 1/25 000. Date d'enquête : 15/03/2005

GÉNÉRAL**Code :** DDTM11_R_1934_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme(s) :** DDTM 11

Vue du repère