Commune : **COUFFOULENS** | Rivière : **L' Aude**

RD 118 - PR 44 + 000

Commentaires : L'Origine

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_139 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.30229681 / Y: 43.16106400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 643216.75 / Y: 6229342.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3022968 / Y: 43.161064
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

1er Août 1872

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade habitation - rive gauche. Repère non trouvé . Date d'enquete : 11/09/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_139_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11