



Commune : COUFFOULENS

RD 118 - PR 44 + 000

Rivière : L' Aude

Commentaires : L'Origine

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_139**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.30229681 / Y: 43.16106400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 643216.75 / Y: 6229342.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3022968 / Y: 43.161064**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**25 Octobre 1891**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Façade habitation - rive gauche. Repère non trouvé - bâtiment rénové . Date d'enquête : 11/09/2002**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_139_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11