Commune : **TREBES** | Rivière : **L' Aude**

Ferme de l'Écluse

Commentaires : L'Ecluse

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_319 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.44739754 / Y: 43.20669720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 655061.2 / Y: 6234322.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4473975 / Y: 43.2066972
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

17 Octobre 1940

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade – entrée gauche - rive gauche. source:P.S.S.deTrèbes:crue1940 à 0,80m sous la crue de 1891 . Date d'enquete : 02/12/2004

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_319_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.720 m