



Commune : TREBES

## Ferme de l'Écluse

Commentaires : L'Ecluse

Rivière : L' Aude

4

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_319

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.44739754 / Y: 43.20669720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 655061.2 / Y: 6234322.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4473975 / Y: 43.2066972

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**17 Octobre 1940**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Façade - entrée gauche - rive gauche. source:P.S.S.deTrèbes:crue1940 à 0,80m sous la crue de 1891 . Date d'enquête : 02/12/2004

### GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_319\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue du repère

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivellée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IIGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.720 m