Commune : **COUIZA** | Rivière : **L' Aude**

Sortie vers Limoux – ancienne fabrique

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_450 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25434015 / Y: 42.94614480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639088.21 / Y: 6205482.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2543402 / Y: 42.9461448
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

17 Octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Angle mur - rive droite. crue de l'Aude . Repère disparu . Date d'enquete : 15/06/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_450_1 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11