




Commune : COUIZA

Rivière : L' Aude

Sortie vers Limoux - ancienne fabrique

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_450**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25434015 / Y: 42.94614480**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 639088.21 / Y: 6205482.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2543402 / Y: 42.9461448**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**17 Octobre 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Angle mur - rive droite. crue de l'Aude . Repère disparu . Date d'enquête : 15/06/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_450_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

16/04/2018



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11