

Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**



**Limnimetre #2**

**Commentaires** : déversoir Horte de Blaza

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : DDTM11\_S\_516 **Date de mise à jour** : 08/09/2017  
**Auteur** : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 3.00908940 / Y: 43.23838940  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 700738.77 / Y: 6237688.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0090894 / Y: 43.2383894  
**Code Hydro**: Y1--0200 **Rive de référence**: Gauche

**Date inconnue ou approximative** | Altitude calculée de l'eau : **11.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires** : Déversoir - rive gauche - amont. limnimètre à gauche de l'escalier de pierre. Date d'enquete : 01/07/1999

**GÉNÉRAL**

**Code** : DDTM11\_R\_516\_1 **Date de mise à jour** : 24/07/2025  
**Auteur** : DDTM 11



**MARQUE**

**Texte** : Evènement non identifié  
**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode** : Non renseigné  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 11.350 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 11.35 m