

Commune : **ROUZE** | Rivière : **L' Aude**

Carrefour RD 118 RD 16

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_521 Date de mise à jour : 31/01/2018
 Auteur : DDTM 11



pont - culée droite amont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08738850 / Y: 42.74028400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625186.16 / Y: 6182734.38
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0873885 / Y: 42.740284
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné

13 septembre 1963 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont culée droite amont. macaron . Date d'enquete : 18/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_521_1 Date de mise à jour : 17/04/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m