



Commune : COUIZA

Rivière : La Sals

## Angle impasse Condamine/Avenue des Corbières

Commentaires : Condamine

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_566

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25611528 / Y: 42.94303930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639229.96 / Y: 6205136.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2561153 / Y: 42.9430393

Code Hydro: Y1130500

Rive de référence: Droite

**27 Septembre 1992**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **229.34 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Angle mur - rive droite. marque rouge M 6 . Date d'enquête : 04/12/2001

### GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_566\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

13/09/2017



Vue du repère

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivellée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IIGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 227.440 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.34 m