



Commune : COURSAN

## Parcelle N° CO 65

Commentaires : Capsol. Canal de fuite

3

Repère(s) sur le site


## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest



Code : DDTM11\_S\_628

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Croquis de repérage



Vue du site

## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.07973452 / Y: 43.25125310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706479.23 / Y: 6239121.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0797345 / Y: 43.2512531



12 Novembre 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 6.58 m

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Pilier gauche du portail - rive gauche du canal. Q = 4000m3/s . Date d'enquête : 21/12/1999

## GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_628\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

19/02/2018

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui



Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue du repère

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

## NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.550 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.030 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.58 m