


Commune : **CAILLA** | Rivière : **Le Rebenty**

**Pont de la RD 107 RD 107 - PR 34+160**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_680      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.20404425 / Y: 42.81647550  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634834.4 / Y: 6191104.05  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2040443 / Y: 42.8164755  
 Code Hydro: Y1100500      Rive de référence: Non renseigné

**13 septembre 1963**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires** : Culée gauche - aval. pont de la RD 107 sur ruisseau de la Pinouse. Date d'enquete : 07/11/2001

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_680\_2      Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDTM 11

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.660 m