




Commune : ROUZE

RD 118 - PR 109+690

Rivière : L' Aude

1 Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_682**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.09509891 / Y: 42.73376260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 625809.9 / Y: 6182001.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0950989 / Y: 42.7337626**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**13 Septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Pont - rive droite amont. pont non trouvé. Date d'enquête : 18/10/2001**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_682\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

17/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11