



Commune : COURSAN

## Domaine Auriac du Bosc

Commentaires : Auriac du Bosc. Rigole des trois ponts

2

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_760

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.07715103 / Y: 43.25177020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706269.24 / Y: 6239178.65

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.077151 / Y: 43.2517702

**12 Novembre 1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **6.54 m**

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Angle des murs d'enceinte - rive gauche rigole. Q = 4000m<sup>3</sup> / seconde. Date d'enquête : 21/12/1999

### GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_760\_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

17/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.500 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.040 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.54 m

