	Commune : <b>FLEURY</b>	Rivière : <b>L' Aude</b>
<h2 style="margin: 0;">Port de plaisance des Cabanes</h2>		<b>2</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_790      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

---

Coordonnées WGS84 : X: 3.23282646 / Y: 43.21654260  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 718930.84 / Y: 6235287.23  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2328265 / Y: 43.2165426  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Droite

	<h2 style="margin: 0;">Date inconnue ou approximative</h2>	
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
<p><b>Commentaires :</b> Sommet du limnimètre - rive droite. limni.situé à gauche du 1er appont. du port - Ex N° 063-F, Et. 94. Date d'enquete : 07/12/1994</p>		

**GÉNÉRAL**

---

Code : DDTM11\_R\_790\_2      Date de mise à jour : 24/07/2025  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**

---

Texte : Evènement non identifié  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

---

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDTM 11